# КРАН ШАРОВОЙ ТРЕХХОДОВОЙ НЕПОЛНОПРОХОДНОЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ И РЕЗЕРВНЫМ РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ AR800-3

Руководство по эксплуатации v. 2018-12-14 ААК

#### ОСОБЕННОСТИ

- Кран шаровой трехходовой Т-типа.
- В зависимости от начального положения штока кран может работать как переключающий (рис. 1) или как смесительный (рис. 2).
- Рабочее давление: 0,0...1,6 МПа.
- Температура рабочей среды: +2...+90°С.
- Рабочая среда: вода, горячая вода, воздух.
- Материалы: корпуса латунь, уплотнения NBR.
- Модель электропривода AR800.
- Легко заменяемый привод.
- При отсутствии электропитания управление шаровым краном может осуществляться с помощью ручного переключателя, который нужно утопить и повернуть по стрелке OPEN/CLOSE.



# МОДИФИКАЦИИ

Обозначение	Ду, мм	Кv, м³/ч	Присоединение	P <sub>min</sub> , МПа	Р <sub>тах</sub> , МПа	Вес, кг
AR800-3-20/13 GBN	13	20	3/4"	0.0	1.6	0,61
AR800-3-25/17 GBN	17	60	1"	0,0	1,6	0,8

# Расшифровка обозначения на примере крана AR800-3-20/13 XYZ:

AR800-3 – модель крана.

20/13 – модификация крана.


Х – присоединение: G – трубная резьба.

Y – материал корпуса: В – латунь.

Z – материал уплотнения: N – NBR.

# ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Привод AR800 крепится к крану AR800-3 с помощью соединительной муфты и шплинта.



Модель	G	D	F	Н	L
AR800-3-20/13	3/4"	16	13	55	71
AR800-3-25/17	1"	19	17	62	84


#### ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Шаровой кран состоит из двух основных функциональных узлов: 1) электропривода, который осуществляет поворот шара, перекрывающего проходящий через кран поток жидкости/газа, и 2) крана, в котором установлен шар с проходным отверстием, чтобы перекрывать поток. Конструкция обеспечивает компактность и герметичность крана.

#### МОНТАЖ ПРИБОРА







- 1. Перед монтажом крана трубопроводы должны быть прочищены, т.к. попадание в кран инородных частиц может привести к выходу его из строя. Перед входным отверстием крана необходимо установить фильтр-грязевик.
- 2. Трубы с обоих концов крана следует надежно закрепить.
- 3. При затяжке трубных соединений следует применить контрусилие, т.е. необходимо использовать два гаечных ключа: на кране и на трубном соединении, как показано на рисунке. Не используйте кран как рычаг при монтаже!
- 4. Кран допускается устанавливать в положении от вертикального до горизонтального. Не допускается установка крана штоком вниз!

## ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ


Место подсоединения электрического кабеля должно быть тщательно изолировано. Напряжение указано на шильдике привода (АС 220 В). Убедитесь, что параметры привода (тип и значение напряжения) соответствуют характеристикам сети. Если параметры не совпадают, привод может выйти из строя.

Подключите кран в соответствии со схемой подключения. Все электрические подключения следует выполнять при отсутствии напряжения питания.


Внимание! Вода не должна проникать в клеммную коробку. Кабель необходимо монтировать с образованием петли для стекания капель жидкости.

## ПРИНЦИП РАБОТЫ ТРЕХХОДОВОГО КРАНА Т-ТИПА

В зависимости от начального положения штока кран AR800-3 может работать как переключающий или как смесительный.



## СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ



В зависимости от цвета проводов схема подключения может иметь два варианта.

#### v. 1

- Открыть А–В: подключите 2-цветный и синий провода к  $U_{\text{пит}}$
- Открыть А–С: подключите 2-цветный и коричневый провода к U<sub>пит</sub>.

#### v. 2

- Открыть А–В: подключите синий и зеленый провода к U<sub>пит</sub>.
- Открыть А–С: подключите синий и красный провода к U<sub>пит</sub>.

#### v. 1

- Открыть A–B-C: подключите 2-цветный и синий провода к  $U_{\text{пит}}$
- Открыть В–С: подключите 2-цветный и коричневый провода к U<sub>пит</sub>.

#### v. 2

- Открыть A–B-С: подключите синий и зеленый провода к  $U_{\text{пит}}$ .
- Открыть В–С: подключите синий и красный провода к  $U_{\text{пит}}$

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Тип	Шаровой трехходовой неполнопроходной
Рабочая среда	Вода, горячая вода, воздух
Материалы	Корпус: латунь; уплотнение: NBR
Температура рабочей среды, °С	+2+90
Рабочее давление, МПа	0,01,6
Присоединение	Резьбовое <sup>3</sup> / <sub>4</sub> ", 1"
Ду, мм	13, 17
Модель электропривода	AR800
Время полного поворота, с	35
Угол полного поворота, °	90° (вращение в обоих направлениях)
Крутящий момент, Н·м	4,5
Степень защиты	IP52
Питание, ток, мощность	~220 В, 50/60 Гц, 9 мА, 2 ВА
Схема подключения	3-проводная
Длина кабеля, мм	370

# КОМПЛЕКТАЦИЯ

Наименование	Количество		
1. Кран с электроприводом в сборе	1 шт.		
2. Руководство по эксплуатации	1 шт.		

# ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок составляет 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия пользователем.

Данную продукцию, Вы также можете приобрести в компании ООО "МТД проект" тел. (495)989-22-74 e-mail: info@mtdproekt.ru Дата продажи:	Кран шаровой AR800-3, питание ~220 В.
---	---

M,  $\Pi$ .